DERWENT-ACC-NO:

2002-343360

DERWENT-WEEK:

200245

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Printed wiring board manufacture

involves removing

nickel layer, copper layers and base

material resin layer

simultaneously by radiating laser at

specific point on

surface of nickel layer

INVENTOR: HIRASAWA, Y; KATAOKA, T; TAKAHASHI, N; YAMAMOTO, T

PATENT-ASSIGNEE: MITSUI MINING & SMELTING CO LTD[MITG] ,

MITSUI MINING &

SMELTING CO[MITG]

PRIORITY-DATA: 2000JP-0126536 (April 26, 2000)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE

LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 2001308544 A Nover 025 H05K 003/46 November 2, 2001 N/A

US 20020081530 A1 June 27, 2002 N/A

> G03F 007/20 000

APPLICATION-DATA:

APPL-NO APPL-DESCRIPTOR PUB-NO

APPL-DATE

JP2001308544A N/A

2000JP-0126536 April 26, 2000

US20020081530A1 N/A

2002US-0082154 February 26, 2002

INT-CL (IPC): B05D005/12, G03F007/20, H01K003/10,

H05K003/46

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2001308544A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - A nickel (Ni) layer (6) of $0.08-2~\mathrm{mu}$ m thickness, is formed on the

surface of a laminate (2) having copper layers formed on a base material resin

layer. The nickel layer, copper layers and the base material resin layer are

simultaneously removed by radiating laser on the surface of Ni layer, at hole

formation position. An etching-resist layer is then formed on surface of the $\,$

laminate, for etching process.

USE - For manufacturing printed wiring board.

ADVANTAGE - The copper layers and the base material resin layer are removed simultaneously using the CO2 layer, thus drilling process is performed efficiently and cost is reduced.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure explains the printed wiring board manufacture. (Drawing includes non-English language text).

Laminate 2

Ni layer 6

ABSTRACTED-PUB-NO: US20020081530A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

NOVELTY - A nickel (Ni) layer (6) of $0.08-2~\mathrm{mu}~\mathrm{m}$ thickness, is formed on the

surface of a laminate (2) having copper layers formed on a base material resin

layer. The nickel layer, copper layers and the base material resin layer are

simultaneously removed by radiating laser on the surface of Ni layer, at hole

formation position. An etching-resist layer is then formed on surface of the

laminate, for etching process.

USE - For manufacturing printed wiring board.

ADVANTAGE - The copper layers and the base material resin layer are removed simultaneously using the CO2 layer, thus drilling process is performed efficiently and cost is reduced.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure explains the printed wiring board manufacture. (Drawing includes non-English language text).

Laminate 2

Ni layer 6

CHOSEN-DRAWING: Dwg.3/11

TITLE-TERMS: PRINT WIRE BOARD MANUFACTURE REMOVE NICKEL

LAYER COPPER LAYER BASE

MATERIAL RESIN LAYER SIMULTANEOUS RADIATE LASER

SPECIFIC POINT

SURFACE NICKEL LAYER

DERWENT-CLASS: LO3 P42 P84 V04

CPI-CODES: L03-H04E2; L03-H04E9;

EPI-CODES: V04-Q05; V04-R02; V04-R05A; V04-R07P;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2002-098597 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2002-270028

PAT-NO: JP02001308544A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001308544 A

TITLE: MANUFACTURING METHOD OF PRINTED

WIRING BOARD

PUBN-DATE: November 2, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY
YAMAMOTO, TAKUYA N/A
KATAOKA, TAKU N/A
HIRASAWA, YUTAKA N/A
TAKAHASHI, NAOTOMI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY MITSUI MINING & SMELTING CO LTD N/A

APPL-NO: JP2000126536

APPL-DATE: April 26, 2000

INT-CL (IPC): H05K003/46

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the manufacturing method of a printed wiring board which simultaneously performs a boring work in a copper foil layer on a copper-clad laminate and a base material resin layer using a carbon dioxide gas laser.

SOLUTION: A printed wiring board is manufactured by a method, where when through holes, such as IVH or BVH holes, or hole parts are

formed in a copper-clad laminate using a carbon dioxide gas laser, any of a nickel layer of a thickness of 0.08 to 2

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公閱番号 特開2001 — 308544 (P2001 — 308544A)

(43)公開日 平成13年11月2日(2001.11.2)

(51) Int.CL'

費別記号

ΡI

テーマコート*(参考)

H05K 3/46

H05K 3/46

X 5E346

N

審査請求 有 請求項の数11 OL (全 25 頁)

(21)出願番号

特膜2000-126536(P2000-126536)

(71)出頭人 000006183

三井金属繁荣株式会社

(22)出顧日

平成12年4月26日(2000.4.26)

東京都品川区大崎1丁目11番1号

(72)発明者 山本 拓也

埼玉県上尾市鎌倉橋656-2 三井金属鉱

業株式会社解指事業本部網箔事業部内

(72)発明者 片岡 卓

埼玉県上尾市鎌倉橋656-2 三井金属鉱

業株式会社飼治事業本部飼治事業部内

(74)代理人 100111774

弁理士 田中 大輔

最終頁に絞く

(54) 【発明の名称】 プリント配線板の製造法

(57)【要約】

【課題】炭酸ガスレーザーを用いて、銅張積層板の銅箔 層と基材樹脂層とを同時に穴明け加工し、プリント配線 板の製造を行う方法を提供する。

【解決手段】 銅張積層板に炭酸ガスレーザーを用いて I V H若しくはB V H等の貫通孔又は穴部を形成する際 に、銅張積層板の外層に位置する銅箔表面に補助金属層 として 0.08~2μm厚のニッケル層、0.05~3μm厚のコバルト層、0.03~2μm厚の亜鉛層のいずれかを補助金属層として形成し、その後レーザー穴明け加工を行うことで、銅張積層板の銅箔層と基材樹脂層とを同時に穴明け加工することを可能とするのである。

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材樹脂に銅箔を張り合わせた銅張積層 板にレーザーを用いてIVH若しくはBVH等の貫通孔 又は穴部を形成し、層間導通形成処理をし、回路形成を 行うものであるプリント配線板の製造方法において、

1

銅張積層板の外層に位置する銅箔表面に補助金属層とし て0.08~2µm厚のニッケル層を形成し、

銅張積層板のIVH若しくはBVH等の貫通孔又は穴部 を形成する所定の位置の当該ニッケル層の表面にレーザ 一光を照射することでニッケル層、銅箔層及び基材樹脂 10 層を同時に除去し所望の形状に加工し、

エッチング法又は物理研磨法のいずれか若しくは双方を 組み合わせて用いてレーザー加工後の銅張積層板の表層 のニッケル層を除去し、

ニッケル層を除去した銅張積層板の層間の導通を得るた めの層間導通形成処理をし、

銅メッキ後の銅張積層板の表面にエッチングレジスト層 を形成し、露光し、現像し、回路エッチングし、エッチ ングレジスト除去を行うことを特徴とするプリント配線 板の製造方法。

【請求項2】 基材樹脂に銅箔を張り合わせた銅張積層 板にレーザーを用いて I VH若しくはB VH等の貫通孔 又は穴部を形成し、層間導通形成処理をし、回路形成を 行うものであるプリント配線板の製造方法において、

銅張積層板の外層に位置する銅箔表面に補助金属層とし $TO.05\sim3\mu$ m厚のコバルト層を形成し、

銅張積層板の I V H若しくは B V H等の貫通孔又は穴部 を形成する所定の位置の当該コバルト層の表面にレーザ 一光を照射することでコバルト層、銅箔層及び基材樹脂 層を同時に除去し所望の形状に加工し、

エッチング法又は物理研磨法のいずれか若しくは双方を 組み合わせて用いてレーザー加工後の銅張積層板の表層 のコバルト層を除去し、

コバルト層を除去した銅張積層板の層間の導通を得るた めの層間導通形成処理をし、

銅メッキ後の銅張積層板の表面にエッチングレジスト層 を形成し、露光し、現像し、回路エッチングし、エッチ ングレジスト除去を行うことを特徴とするプリント配線 板の製造方法。

【請求項3】 基材樹脂に銅箔を張り合わせた銅張積層 40 板にレーザーを用いてIVH若しくはBVH等の貫通孔 又は穴部を形成し、層間導通形成処理をし、回路形成を 行うものであるプリント配線板の製造方法において、

台頭、積層板の外層に位置する銅箔表面に補助金属層とし てO. C3~2µm厚の亜鉛層を形成し、

銅張積層板の I V H若しくは B V H等の 貫通孔又は穴部 を形成する所定の位置の当該亜鉛層の表面にレーザー光 を照射することで亜鉛層、銅箔層及び基材樹脂層を同時 に除去し所望の形状に加工し、

エッチング法又は物理研磨法のいずれか若しくは双方を 50 し、

組み合わせて用いてレーザー加工後の銅張積層板の表層 の亜鉛層を除去し、

亜鉛層を除去した銅張積層板の層間の導通を得るための 層間導通形成処理をし、

銅メッキ後の銅張積層板の表面にエッチングレジスト層 を形成し、露光し、現像し、回路エッチングし、エッチ ングレジスト除去を行うことを特徴とするプリント配線 板の製造方法。

【請求項4】ニッケル層の溶解に用いるエッチング液は 銅を溶解させることのない選択エッチング液であり、

Φ550m1/1~650m1/1濃度の硫酸溶液 の硫酸と硝酸との混酸溶液

◎硫酸とmーニトロベンゼンスルホン酸との混合溶液の いずれかを用いること

を特徴とした請求項1に記載のプリント配線板の製造方

【請求項5】 基材樹脂に銅箔を張り合わせた銅張積層 板にレーザーを用いて I VH若しくはBVH等の貫通孔 又は穴部を形成し、層間薄通形成処理をし、回路形成を 行うものであるプリント配線板の製造方法において、

銅張積層板の外層に位置する銅箔表面に有機層を形成

当該有機層の表面に補助金属層として0.08~2µm 厚のニッケル層を形成し、

銅張積層板の I VH若しくはBVH等の貫通孔又は穴部 を形成する所定の位置の当該ニッケル層の表面にレーザ 一光を照射することでニッケル層、有機層、銅箔層及び 基材樹脂層を同時に除去し所望の形状に加工し、

当該ニッケル層を頻張積層板表面より引き剥がして除去 し、 30

銅張積層板の層間の導通を得るための層間導通形成処理 をし、

銅メッキ後の銅張積層板の表面にエッチングレジスト層 を形成し、露光し、現像し、回路エッチングし、エッチ ングレジスト除去を行うことを特徴とするプリント配線 板の製造方法。

【請求項6】 基材樹脂に銅箔を張り合わせた銅張積層 板にレーザーを用いて I VH若しくはBVH等の貫通孔 又は穴部を形成し、層間導通形成処理をし、回路形成を 行うものであるプリント配線板の製造方法において、

銅張積層板の外層に位置する銅箔表面に有機層を形成

当該有機局の表面に補助金属引としてC. 05~3 μm 厚のコバルト層を形成し、

銅張積層板の I VH若しくはBVH等の貫通孔又は穴部 を形成する所定の位置の当該コバルト層の表面にレーザ 一光を照射することでコバルト層、有機層、銅箔層及び 基材樹脂層を同時に除去し所望の形状に加工し、

当該コバルト層を銅張積層板表面より引き剝がして除去

3 銅張積層板の層間の導通を得るための層間導通形成処理 をし、

銅メッキ後の銅張積層板の表面にエッチングレジスト層 を形成し、露光し、現像し、回路エッチングし、エッチ ングレジスト除去を行うことを特徴とするプリント配線 板の製造方法。

【請求項7】 基材樹脂に銅箔を張り合わせた銅張積層 板にレーザーを用いて I VH若しくはB VH等の貫通孔 又は穴部を形成し、層間導通形成処理をし、回路形成を 行うものであるプリント配線板の製造方法において、 銅張積層板の外層に位置する銅箔表面に有機層を形成

当該有機層の表面に補助金属層として0.08~2 um 厚のニッケル層を形成し、

銅張積層板の I V H若しくは B V H等の貫通孔又は穴部 を形成する所定の位置の当該ニッケル層の表面にレーザ 一光を照射することでニッケル層、有機層、銅箔層及び 基材樹脂層を同時に除去し所望の形状に加工し、

銅張積層板の層間の導通を得るための層間導通形成処理 をし、

当該ニッケル層を銅張積層板表面より引き剥がして除去

ニッケル層を除去した後の銅張積層板の表面にエッチン グレジスト層を形成し、露光し、現像し、回路エッチン グし、エッチングレジスト除去を行うことを特徴とする プリント配線板の製造方法。

【請求項8】 基材樹脂に銅箔を張り合わせた銅張積層 板にレーザーを用いてIVH若しくはBVH等の貫通孔 又は穴部を形成し、層間導通形成処理をし、回路形成を 行うものであるプリント配線板の製造方法において、 銅張積層板の外層に位置する銅箔表面に有機層を形成 し、

当該有機層の表面に補助金属層として0.05~3 μm 厚のコバルト層を形成し、

銅張積層板の I V H若しくは B V H等の貫通孔又は穴部 を形成する所定の位置の当該コバルト層の表面にレーザ 一光を照射することでコバルト層、有機層、銅箔層及び 基材樹脂層を同時に除去し所望の形状に加工し、

銅張積層板の層間の導通を得るための層間導通形成処理

当該コバルト層を銅張積層板表面より引き剥がして除去

コバルト目を除去した役の銅頭型出板の表面にエッチン グンジスト層を形成し、露光し、現像し、回路エッチン グし、エッチングレジスト除去を行うことを特徴とする プリント配線板の製造方法。

【請求項9】 有機層は、窒素含有有機化合物、硫黄含 有有機化合物及びカルボン酸の中から選択される1種又 は2種以上からなるもので形成したものである請求項5 ~請求項8のいずれかに記載のプリント配線板の製造方 50 箔をエッチング除去するため、エッチングレジスト形

法。 【請求項10】 有機層は、窒素含有有機化合物、硫黄 含有有機化合物及びカルボン酸の中から選択された1種 の有機剤若しくは2種以上を混合した有機剤を複数回線

4

り返し塗布することにより形成するものである請求項5 ~請求項8のいずれかに記載のプリント配線板の製造方

【請求項11】 有機層は、窒素含有有機化合物、硫黄 含有有機化合物及びカルボン酸の中から選択される2種 10 以上の有機剤を交互に繰り返し塗布することにより形成 したものである請求項5~請求項8のいずれかに記載の プリント配線板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プリント配線板の 製造方法に関する。特に、炭酸ガスレーザーによる穴明 け加工を行うものであるプリント配線板の製造方法に関 する.

[0002]

【従来の技術】従来、プリント配線板のスルーホール 20 (PHT)の形成には、精密ドリルによる加工が行われ てきたが、今日のプリント配線板の高密度回路形成及び 高密度実装化に対する要求の高まりより、3層以上の多 層プリント配線板の領域では I VH、BVH、マーカー 穴等の貫通孔又は穴部の微細加工が要求されるようにな

【0003】これらのプリント配線板に対する市場の要 求の変化を受けて、ドリル加工技術に替わるものとし て、炭酸ガスレーザー、YAGレーザー等を用いたレー 30 ザー光を用いての加工技術が発達してきた。

【0004】ところが、プリント配線板の製造に用いる 銅張積層板の表面には、導電回路を形成する銅箔が位置 しており、その銅箔表面は光沢面と呼ばれ、平均粗さ (Ra) 0.01~0.3 m程度のものであり、研磨 されたと同程度の鏡面となっている。従って、炭酸ガス レーザーを用いて、この銅箔表面にレーザー光を照射し ても、レーザー光の反射率が高く、銅張積層板の表面に 銅箔が存在する状態では、短時間に銅張積層板への所望 の形状加工は出来ず、実操業で用いることは困難であっ 40 た。

【0005】従って、銅張積層板にレーザー加工を施す 場合は、予め I VH、BVH、マーカー穴等の貫通孔又 は大部を形成する部位の領定のみをエッチングにて除去 してレーザー照射を行い加工するコンフォーマルマスク 法が、炭酸ガスレーザーを用いる場合には採用されてき た。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、コンフ ォーマルマスク法は、レーザー加工前に、加工位置の銅 成、露光、現像、銅エッチング、エッチングレジスト除 去の工程等余分に必要な工程が多くなると言う欠点を有 しているため、プリント配線板の製造コストを引き上げ る要因と成っていた。

【0007】炭酸ガスレーザーを用いる場合、このコンフォーマルマスク法の欠点を解決しようとして、その他網張積層板の銅箔表面でのレーザー光の吸収効率を高めるため、銅張積層板の表面にいわゆる黒化処理を施したり、銅箔表面にレーザー光の吸収効率の高い樹脂層を設ける等の対策が採られ、照射したレーザー光の吸収効率 10を高め、短時間で銅箔と基材樹脂とを同時に除去しようとする技術が検討されてきた。

【0008】ところが、銅張積層板の表面にいわゆる黒化処理を行った場合を考えると、本来の黒化処理とは、IVH、BVH等の貫通孔又は穴部を形成し、層間導通銅メッキを行い、エッチングで回路形成を行った後に行うものであり、多層基板の内層基材に用いられるものである。従って、プリント配線板の外層銅箔を適用対象とすることは困難である。

【0009】一方、銅箔表面にレーザー光の吸収効率の 20 高い樹脂層を設ける方法は、樹脂層を形成するフィルムを銅張積層板表面にラミネートするか、液体の状態で塗布し硬化させることで形成されるものである。ラミネート法を採用しようとすると、安定したラミネートを行うためには精度の高い装置を導入しなければ成らず、製造コストを上昇させる要因となり好ましくない。液体の状態で塗布し硬化させる場合にも硬化炉等の設備が必要となり、かなり大がかりな設備投資を必要とすることになり、結果として製品価格を押し上げることになる。また、樹脂層を形成する材料は、有機剤であり、殆ど再利 30 用することは不可能であり、自然環境を保護するとの観点からも好ましいものとは言えない。

[0010]

【課題を解決するための手段】そこで、本件発明者等は 鋭意研究の結果、従来のエッチングラインを僅かに改良 するだけで、銅張積層板を炭酸ガスレーザーを用いて銅 箔層及び基材樹脂層を同時に除去し所望の形状に加工で きる状態とし、一貫したアリント配線板製造を可能とし たのである。なお、本件発明ではニッケル、コバルト若 しくは亜鉛のいずれかをレーザー穴明け加工用の補助金 属層として用い、最終的には当該補助金属層を除去して 用いるが、この補助金属層を構成する金属は再生利用す ることが可能なものとなる。以下、本件発明について認 明する。

《0011》本件発明の、請求項1~請求項4に記載したプリント配線板の製造方法は、基材樹脂に銅箔を張り合わせた銅張積層板にレーザーを用いてIVH若しくはBVH等の貫通孔又は穴部を形成し、層間導通形成処理をし、回路形成を行うものであるプリント配線板の製造方法において、銅張積層板の外層に位置する銅箔表面に50

所定厚の補助金属層を形成し、銅張積層板のIVH若しくはBVH等の貫通孔又は穴部を形成する所定の位置の当該補助金属層の表面にレーザー光を照射することで補助金属層、銅箔層及び基材樹脂層を同時に除去し所望の形状に加工し、エッチング法又は物理研磨法のいずれか若しくは双方を組み合わせて用いて、レーザー加工後の銅張積層板の表層の補助金属層を除去し、補助金属層を除去した銅張積層板の層間の導通を得るための層間導通形成処理をし、銅メッキ後の銅張積層板の表面にエッチングレジスト層を形成し、露光し、現像し、回路エッチングレジスト層を形成し、露光し、現像し、回路エッチングし、エッチングレジスト除去を行うことを特徴とするプリント配線板の製造方法としている。

【0012】この補助金属層として、ニッケルを用いたのが請求項1に係る発明であり、コバルトを用いたのが請求項2に係る発明であり、亜鉛を用いたのが請求項3に係る発明である。

【0013】図1~図3に、請求項1~請求項4に係る アリント配線板の製造方法の一連のフロー機略を示して いる。ここでは、図1 (a) に示す4層銅張積層板の模 式断面を基本的に用いて説明することとする。なお、以 上及び以下において、「基材樹脂に銅箔を張り合わせた 銅張積層板」とは、片面板を除く、両面板、3層以上の 多層銅張積層板を含む概念として用いており、3層以上 の多層板の場合、内層コア材を含んでいるものとして用 いている。

【0014】最初に、図1(a)に示す銅張積層板の表面に、図1(b)に示すように外層に位置する銅箔の表面に所定厚の補助金属層として0.08~2μm厚のニッケル層、0.05~3μm厚のコバルト層若しくは0.03~2μm厚の亜鉛層のいずれかを形成することになる。このニッケル層の形成には、湿式である電解法、乾式である蒸着法等を用いることが可能である。但し、生産性と管理の煩雑さを考慮すれば、電解法を用いることが有利であると考えられる。

【0015】請求項1に記載のプリント配線板の製造方法において、電解法でニッケル層を形成する場合は、ニッケルメッキ液として用いられる溶液を広く使用することが可能である。例えば、の硫酸ニッケルを用いニッケル濃度が5~30g/1、被温20~50℃、pH2~4、電流密度0.3~10A/dm²の条件、②硫酸ニッケルを用いニッケル濃度が5~30g/1、ピロリン酸カリウム50~500g/1、液温20~50℃、pH8~11、ご流密度0.3~10A/dm²の条件、砂硫酸ニッケルを用いニッケル濃度が10~70g/1、ホウ酸20~60g/1、液温20~50℃、pH2~4、電流密度1~50A/dm²の条件、その他一般のワット浴の条件とする等である。また、電気化学的手法を用いたものとして、無電解ニッケルメッキ法を採用することも可能である。

50 【0016】そして、ここでニッケル層の厚さを0.0

8~2μmとした。この範囲を定めた意味合いについては、後により詳しく説明するが、ここで簡単に述べると、現実の製品製造を考慮して、以下に述べるニッケル層のレーザー穴明け加工性能を改善する役割が十分に発揮できる範囲として定めたものである。即ち、ニッケルは、金風材料の中で高価な金属と言えるものである。従って、多く用いれば用いるほど製品価格を上昇させるものとなり、少量で本件発明の目的が達成できる範囲であれば十分なのである。上限値である2μmを越える厚さのニッケル層を形成しても、レーザー穴明け加工性がそれ以上に増加するものでもなく、経済性を損なうものとなるからである。

【0017】また、下限値である0.08μmを下回る厚さの場合は、レーザー穴明け加工性能にバラツキを生じるのである。例えば、0.03μmの厚さの場合でも、ニッケル層を全く備えていない銅張積層板を用いた場合と比較して、レーザー穴明け加工性能が向上しないわけではない。遙かに優れたレーザー穴明け加工性能が得られるが、ロット間によるバラツキが大きくなると共に、工程管理の中で行うX線を用いたメッキ厚測定に長20時間を要することとなり、工程管理が煩雑になるのである。なお、ここで形成するニッケル層の表面は、光沢を有する平滑な金属面であっても、艶消し状の面であっても全く支障はない。この点が、光沢を有する網箔表面を直接穴明けする場合と根本的に異なるのである。

【0018】また、ニッケルの場合、リン酸系溶液を用いることで、ニッケルーリン合金メッキとして用いることも可能である。この場合、硫酸ニッケル120~18 0g/1、塩化ニッケル35~55g/1、H3PO4 30~50g/1、H3PO320~40g/1、液温 30 70~95℃、pHO.5~1.5、電流密度5~50 A/dm²の条件等である。本明細書において、補助金属層として「ニッケル層」を用いている場合には、本来正確にはニッケル合金とすべきであるが、ニッケルーリン合金をも含むものとする。

【0019】請求項2に記載のプリント配線板の製造方法において、コバルト層を形成する場合は、コバルトメッキ液として用いられる溶液を使用することが可能である。例えば、①硫酸コバルトを用いコバルト濃度が5~30g/1、クエン酸三ナトリウム50~500g/ 401、液温20~50℃、pH2~4、電流密度0.3~10A/dm²の条件、②硫酸コバルトを用いコバルト濃度が5~30g/1、ピロリン型カリウム50~500g/1、液温20~50℃、pH8~11、電流密度0.3~10A/dm²の条件、③硫酸コバルトを用いコバルト濃度が10~70g/1、ホウ酸20~60g/1、液温20~50℃、pH2~4、電流密度1~50A/dm²の条件とする等である。請求項2で0.05~3μm厚のコバルト層とした、厚さの上限値及び下限値の意味合いは、請求項1のニッケル例の場合と同様50

であり、後に詳細に説明する。

【0020】これらのニッケル層若しくはコバルト層の形成は、単純蒸着やスパッタリング蒸着等の乾式法と、電気化学的手法を用いてのメッキ法のいずれかにより形成することが望ましい。これらの手法は、層厚制御が容易だからである。単純蒸着は、0.13Paレベルの低真空チャンバー内で、ニッケル若しくはコバルトを加熱バスケットに入れ、高温加熱することで蒸発させ網箔表面へ蒸着するものであり、スパッタリング蒸着は、ニッケル若しくはコバルトのターゲット材を用い、このターゲット材にアルゴン等のイオンを衝突させ、ニッケル若しくはコバルトの原子を弾き出し、網箔表面に着地させることで補助金属層を形成するものである。これらの製造条件は、生産性を考慮して工程にあったそれぞれの条件を任意に選択すればよい。

【0021】請求項3に記載のプリント配線板の製造方法において、亜鉛層を形成する場合は、電解で防錆元素を電解網箔層の表面上に析出させる方法、その他いわゆる置換析出法等を用いることが可能である。例えば、亜鉛防錆処理を行うとして、ピロ燐酸亜鉛メッキ浴、シアン化亜鉛メッキ浴、硫酸亜鉛メッキ浴等を用いることが可能である。例えば、ピロ燐酸亜鉛メッキ浴であれば、濃度が亜鉛5~30g/1、ピロ燐酸カリウム50~500g/1、液温20~50℃、pH9~12、電流密度0.3~10A/dm²の条件とする等である。請求項3で0.03~2μπ厚の亜鉛層とした、厚さの上限値及び下限値の意味合いは、請求項1のニッケル層の場合と同様であるため、重複した説明は省略する。

【0022】補助金属層の形成が終了すると、図1

(c) に示すように、IVH若しくはBVH等の貫通孔 又は穴部を形成形成しようとする部位にレーザー光の照 射を行い、貫通孔若しくは穴部の形状加工を行うことに なる。前述したように銅張積層板の外層に位置する銅箔 の光沢面に対してレーザー光を照射して、銅箔と基材樹 脂とを同時に除去しようとしても、ほとんど満足のいく 穴明け加工は出来なかった。ところが、銅張積層板の外 層に位置する銅箔の光沢面に補助金属層を設けてやる と、極めて容易に穴明け加工が可能となるのである。

【0023】現段階において、なぜ銅箔の上にニッケル層、コバルト層若しくは亜鉛層があると容易にレーザー 穴明け加工性能が向上するのかについて、明確な理論は確立できていない。しかしながら、本件発明者等は、以下のような理論を想定している。

【0024】本件発明者等は、単なる銅箔のレーデー法による穴明け加工が困難な理由を以下のように考えた。このように銅箔等に関してレーザー加工性を理論的に追求した例は従来に存在しない。ここで、レーザー出力エネルギーをPとし、表面反射及び熱伝導損失を力とすると、被加工物の温度上昇に寄与するエネルギーはP(1-η)となる。従って、P(1-η) = m·C·ΔT

が成立する。このときのmは、レーザー光による加工穴 の直径をd、加工厚さをHとし、銅の比重をρとすると $P(1-\eta) = \pi (d/2)^2 \cdot H \cdot \rho \cdot C \cdot \Delta T \ge$ なる。よって、 $\Delta T=4P(1-\eta)/(\pi\cdot d^2\cdot H)$ $\cdot \rho \cdot C$) となる。この式を用いて、銅が溶解する条件 を考えてみる。ここでは、パルス幅60µsec.、パ ルスエネルギー16.0mJ、レーザー光径160µm とし、種々の厚さの銅箔に125 µmの加工径の穴を形 成するものとし、 $\rho=8.94 \,\mathrm{g/cm^3}$ 、C=0.3 $9J/K \cdot g\xi \cup \Delta T = 4P(1-\eta)/(10.9 10$ 5 · d² · H) を用いて、これを理論式とする。

【0025】レーザー光により銅箔の穴明けを可能とす るためには、レーザー光が銅を溶解させ、沸点以上の温 度に導けるものでなければならない。この理論式を基 に、銅箔表面における反射率をカの値として用い、上昇 温度を銅箔の厚さ別にシュミレートした結果を図4に示 す。この図4から分かるように、反射率が1%変化する だけで、上昇温度に1000℃以上の差が生じることに なる。そして、シュミレートの結果としてみれば、厚さ 3~4 μ厚の極薄銅箔の穴明けを可能とするには、98 20 %以下の反射率でなければ、実操業上使用できないと判 断できる。

【0026】以上のシュミレートは、加工開始から終了 まで、レーザー光の照射を受ける銅箔表面が常に想定し た反射率を維持したことを前提としている。銅箔の初期 表面の粗さ等を変えることで、初期照射面の反射率を狙 い通りに作り込むことは可能であり、一般的に銅張積層 板の外層銅箔の表面は銅箔光沢面の持つ本来の粗さ若し くは研磨による所定の粗さを有しているものであり、滑 らかな鏡面とは言えない。しかしながら、レーザー光の 30 照射を開始すると、所定の粗さを持つ銅箔表面が溶解を 初め、初期照射面の銅成分が溶解し蒸発すると、その下 には滑らかな鏡面の銅表面が形成されることとなる。こ の鏡面となった銅箔表面の持つ反射率は、通常98%以 上の反射率を持つ表面となる。この結果、一定深さ以上 の銅箔層のレーザー加工が困難となるのである。

【0027】レーザー加工で銅に穴明け加工を行おうと すると、所定の銅箔の厚さ分だけ、銅が連続して蒸発す るプロセスが再現できるものでなければならない。即 ち、レーザーが照射されている間、少なくとも、照射部 40 位が銅の沸点温度を超えるものとなっていなければなら ないのである。

【0028】 そこで、まずニッケルとコバルトの場合を 考える。銅箔表面に所定型のニッケル相若しくはコバル ト居を設けると、レーデー光による加工部位の温度を銅 の沸点以上の温度に容易に維持することのできるものと なるのである。ニッケル層及びコバルト層は、次に述べ るように作用している考えている。銅は、周期律表第 I B族の貴金属に分類される元素であり、融点1083 ℃、沸点2582℃、1.01×105 Paの条件下で 50 は、銅の熱伝導率の約1/5の速度でしか熱を伝達しな

融解エンタルピー (融解熱) 13.3kJ/molとい う物性を持つ。

【0029】これに対し、ニッケルは周期律表第VIII族 に分類される元素であり、融点1455℃、沸点273 1℃、1.01×10⁵ Paの条件下で融解エンタルビ - (融解熱) 17.6kJ/molという物性を持つ。 そして、コバルトは周期律表第VIII族に分類される元素 であり、融点1492℃、沸点2747℃、1.01× 105 Paの条件下で融解エンタルピー(融解熱)1 4. 4kJ/molという物性を持つものである。この ニッケルとコバルトとの物性は非常に近似しており、双 方とも沸点温度を比較すると銅の沸点より150~16 0℃程度高い温度となっている。これらの物性から判断 する限りにおいて、熱に対しては、銅よりニッケル及び コバルトが安定と考えられる。従って、レーザー光を用 いた加工は、レーザー光を照射する部分に高エネルギー を与えることで、その部位の温度を急激に上昇させ、そ の部位の材料を溶融させ蒸発させることで行うのである から、銅に比ベニッケル及びコバルトが容易に穴があき やすいと言う理論は成立しないように考えられる。

【0030】ところが、ここで銅とニッケル及びコバル トとの熱伝導性能を比較してみる。銅の熱伝導率は、7 00℃において354W·m-1·K-1という熱の良 導体である。これに対し、ニッケルは700℃において 71W·m-1·K-1 、コバルトは700℃におい て69W·m-1・K-1 であり、ニッケルもコバル トもその熱伝導率は銅の熱伝導率の約1/5程度であ り、銅と比べ熱の伝導性が極めて遅いことが分かる。こ のことを考えるに、ニッケル層若しくはコバルト層を備 えていない銅張積層板の銅箔表面にレーザー光を照射す ると、その照射開始より、そのレーザー光の一部が鏡面 の銅箔表面から反射され、その残りのレーザー光が熱エ ネルギーとして I VH若しくはBVH等の貫通孔又は穴 部を形成する所定の位置に加えられる。このとき、銅箔 表面が鏡面状態であるほど、レーザー光の反射率は高く 熱エネルギーに変換される割合は小さくなる。そして、 銅張積層板全体の面積で見れば、レーザー加工を行って いる部位の面積は非常に狭く、その部位が瞬間的に高温 となったとしても、熱の良導体である銅は、レーザー光 により与えられた熱量を直ぐに拡散させ、集中した熱量 が一部分に止まることが困難になると考えられる。即 ち、初期照射表面の除去された後の鏡面の銅箔表面はレ ーザー治の反射率が高くなり、レーザー治を照射した剣 電部に与えられる熱エネルギーの供給量が減り、銅箔刷 に与えられた熱量を拡散して分散する熱量とが銅の沸点 以下の温度で平衡してしまい、照射部位の銅箔温度が沸 点以上に上昇することが困難になっているものと考えら ns.

【0031】これに対し、ニッケル若しくはコバルト

10

11

い。従って、レーザー光が銅張積層板の銅箔の上に形成したニッケル層若しくはコバルト層の表面に照射されると、その補助金属層の照射部位のみに熱エネルギーが集中し、熱の拡散速度に比べ、レーザー光による熱エネルギーの供給速度の方が速く、レーザーの照射部位が容易にニッケル若しくはコバルトの融点に達するものと考えられる。しかも、同一の表面粗さを持つ銅とニッケル及びコバルトとのレーザー光反射率を比較すると、明らかにニッケル及びコバルトの反射率が少なくとも1~2%程度小さくなり、レーザー光の吸収効率が高くなる。これは、上述の銅箔の温度上昇シュミレーションからも分かるように、照射部位の温度が1000℃以上高くなっている可能性を示唆することになる。

【0032】その結果、ニッケル及びコバルトは銅箔に 比べ、その融点が高いにも拘わらず、レーザー光照射に よる温度上昇が素早く起こり、容易に溶解し、蒸発する ことになるものと考えられる。そして、レーザー光の照 射により、銅よりも融点の高いニッケル若しくはコバル トが一旦溶解を始め沸点に達すると、ニッケル若しくは コバルトを沸点温度にまで上昇させた熱量が熱の良導体 20 である銅からなる銅箔層に伝達され、連続したレーザー 光照射による熱エネルギーの供給と併せて容易に銅の溶 解温度を越えた温度上昇を起こさせ、レーザー照射部位 の銅箔温度を銅の沸点温度に導くドライビングフォース となることで、レーザー光による銅箔層の除去が容易に 行え、銅張積層板の銅箔層と基材樹脂層とを同時に除去 できるものとなると考えている。以下に説明する表面処 理銅箔及びキャリア箔付電解銅箔におけるニッケル若し くはコバルトからなる補助金属層は、上述したと同様の 役割を果たすものとなる。

【0033】また、一方で、なぜ鍋箔層の上に一定厚の 亜鉛層があると容易にレーザー穴明け加工性能が向上す るのかについても、明確な理論は確立できていない。し かしながら、研究を続けていく中で、本件発明者等は、 以下のような原理でレーザー穴明け加工性能が向上する ものとの心証を得ている。

【0034】本件発明者等は、前述の△T=4P(1n)/(10.95·d²·H)を用いた理論式から分かるように、図2に示すように反射率が1%変化するだけで、上昇温度に1000℃以上の差が生じることになる。現実には、潜熱、融解熱等があるため数100℃のレベルと考えられる。そして、厚さ3~4μ厚の極薄銅窟の穴明けを可能とするには、98%以下の反射率でなければ、実採業上使用できないことが分かる。このシュミレートは、加工開始から終了まで、レーザー光の照射を受ける銅箔表面が常に想定した反射率を維持したことを前提としていることも前述の通りであり、銅箔だけで炭酸ガスレーザーを用いた穴明け加工が困難な理由は前述の通りである。

【0035】ところが、銅箔表面に所定厚の亜鉛層を設 50 態であるほど、レーザー光の反射率は高く熱エネルギー

けると、レーザー光による加工部位の温度を銅の沸点以上の温度に容易に維持することのできるものとなるのである。 亜鉛層は、次に述べるように作用している考えている。 銅の物性は、前述した通りである。

【0036】これに対し、亜鉛は周期律表第IIB族に分類される元素であり、融点419℃、沸点906℃、1.01×105 Paの条件下で融解エンタルピー(融解熱)7.5kJ/molという物性を持つものである。沸点温度を銅と比較すると銅の沸点より1700℃程度低い温度となる。これらの物性から判断する限りにおいて、亜鉛は銅よりも熱に対して弱く、銅より熱に対して不安定と考えられる。レーザー光を用いた加工は、レーザー光を照射する部分に高エネルギーを与えることで、その部位の温度を急激に上昇させ、その部位の材料を溶融させ蒸発させることで行うのであるから、銅に比べ亜鉛は素早く蒸発し消失してしまうと考えるのが一般的のように思われる。

【0037】ところが、亜鉛は空気中の酸素と容易に結びつき、酸化亜鉛に変わっていくという性質を有している。特に、亜鉛を1500℃付近の温度で大気中におくと、亜鉛は燃焼反応を始める。この燃焼反応が起こると、極めて容易に亜鉛は酸化亜鉛となるのである。即ち、亜鉛層を補助金属層として備えた銅箔の表面にレーザー光を照射することで、照射開始からすぐに亜鉛層は加熱され1500℃程度の温度に達し、燃焼反応を開始し、酸化亜鉛へと転化していると考えられる。

【0038】ここで、酸化亜鉛の物性を考えると、酸化 亜鉛は固体の状態から、大気圧下では溶融状態を経るこ となく、一定の温度に達すると昇華するという性質を有 30 している。酸化亜鉛の場合、この昇華温度は1725℃ であり、銅の融点温度から700℃程度高い温度となる のである。

【0039】しかも、亜鉛と銅との熱伝導率を考えると、銅の熱伝導率は20℃において0.989cal・cm-1・deg-1という熱の良導体であり、亜鉛の熱伝導率は20℃において0.268cal・cm-1・deg-1である。従って、亜鉛が酸化亜鉛になる前の状態で銅の熱伝導率の約1/4程度のものである。ところが、亜鉛が酸化することで変化する酸化亜鉛の熱伝導率は、亜鉛と比べても極端に悪くなる。これらの事実を、元に本件発明者等は、亜鉛層の存在により銅箔のレーザー穴あけか高性能が向上する理由を次のように考えた。

【0040】以上のことから、亜鉛層を備えていない鋼 張積層板の銅箔表面にレーザー光を照射すると、その照 射開始より、そのレーザー光の一部が鏡面の銅箔表面から反射され、その残りのレーザー光が熱エネルギーとして IVH若しくはBVH等の貫通孔又は穴部を形成する 所定の位置に加えられる。このとき、銅箔表面が鏡面状 幅であるほど、レーザー光の反射率は高く熱エネルギー に変換される割合は小さくなる。そして、銅張積層板全体の面積で見れば、レーザー加工を行っている部位の面積は非常に狭く、その部位が瞬間的に高温となったとしても、熱の良導体である銅は、レーザー光により与えられた熱量を直ぐに拡散させ、集中した熱量が一部分に止まることが困難になると考えられる。しかも、初期照射表面の除去された後は、溶融表面が完全な鏡面状態を作り銅箔表面はレーザー光の反射率が高くなり、レーザー光を照射した銅箔部に与えられる熱エネルギーの供給量が減り、銅箔層に与えられた熱量を拡散して分散する熱10量とが銅の沸点以下の温度で平衡してしまい、照射部位の銅箔温度が沸点以上に上昇することが困難になっているものと考えられる。

13

【0041】これに対し、亜鉛は酸化亜鉛に転化し、極めて遅い熱伝導しか行わないようになる。従って、レーザー光が銅張積層板の銅箔の上に形成した亜鉛層が燃焼反応で酸化亜鉛層に転化し、その酸化亜鉛層の照射部位のみに熱エネルギーが集中し、熱の拡散速度に比べ、レーザー光による熱エネルギーの供給速度の方が速くなり、レーザーの照射部位が容易に酸化亜鉛の昇華点に達つするものと考えられる。しかも、同一の表面粗さを持つ銅と亜鉛とのレーザー光反射率を比較すると、明らかに亜鉛の反射率が少なくとも2~3%程度は小さくなり、レーザー光の吸収効率が高くなる。これは、上述の銅箔の温度上昇シュミレーションからも分かるように、照射部位の温度が銅の場合と比べ、容易に数100℃以上高い領域に導ける可能性を示唆することになる。

【0042】その結果、酸化亜鉛は銅箔に比べ、レーザ 一光照射による温度上昇が素早く起こり、容易に昇華す ることになるものと考えられる。そして、レーザー光の 30 照射により、銅の融点より700℃以上高い温度領域で の酸化亜鉛の昇華が開始すると、酸化亜鉛を昇華温度に 導いた熱量が熱の良導体である銅からなる銅箔層に伝達 され、連続したレーザー光照射による熱エネルギーの供 給と併せて容易に銅の溶解温度を越えた温度上昇を起こ させ、レーザー照射部位の銅箔温度を銅の沸点温度に導 くドライビングフォースとなることで、レーザー光によ る銅箔層の除去が容易に行え、銅張積層板の銅箔層と基 材樹脂層とを同時に除去できるものとなると考えてい る。即ち、亜鉛は、銅に比べて低融点を有する金属であ 40 るにもかかわらず、亜鉛からなる補助金属層は、上述し たニッケル及びコバルトと同様の役割を果たすものとな ると考えられるのである。

《 ○ ○ 4 3 》 そして、知助金属回として、ニッケル回を 用いる場合は0.08~2μm厚、コバルト回を用いる 場合は0.05~3μm厚、亜鉛層を用いる場合は0. 03~2μm厚であることが好ましい。これは、一般的 に炭酸ガスレーザーで用いられる12~30mJのパル スエネルギーで容易に加工できる範囲として定めたもの である。この範囲の補助金属層を形成した銅張積層板に 50

関する炭酸ガスレーザーによる開孔率は全て100%であり、銅箔と基材成分とを同時に確実に穴明けすることが可能である。そこで、この補助金属層の厚さを規定するに当たり、本件発明者等は、表面処理網箔の補助金属層厚さと加工穴径の実測値との関係に着目したのである。

14

【0044】図5には、ニッケル、コバルト及び亜鉛を用いたそれぞれの補助金属層厚さと加工穴径の実調値との関係を示している。このときの炭酸ガスレーザー照射条件は、周波数2000Hz、マスク径5.0mm、パルス幅60μsec.、パルスエネルギー16.0m J、オフセット0.8、レーザー光径140μmとし、種々の厚さの銅箔を用いた銅張積層板に110μmの加工径の穴を形成することを予定して行ったものである。パルスエネルギー16.0mJとしたのは、低エネルギーである方がレーザー穴あけ加工性の差異が顕著に現れやすいからである。従って、本件発明者等は判断基準として、加工後の穴径が100~110μmとなった範囲で、加工が良好に行われたものとした。

【0045】この図5から、上述のように補助金属層がニッケルの場合は0.08μm厚、コバルトの場合は0.05μm厚、亜鉛層の場合は0.03~2μm厚であることが好ましいと言えるのである。これらの下限値は、クリティカルな値として、急激に加工後の穴径が良好なものになる点の層厚としていることが分かる。そして、補助金属層が厚くなるに従って、一旦加工穴径はより良好になるが、更に補助金属層の厚さが増すと逆に加工後の穴径は小さくなっている。これは、レーザー光が補助金属層を貫通して銅箔層に至るまでの距離が長いと、補助金属層に形成された穴が深くなりレーザー光のフォーカシングが起こり、実質的に銅箔層に当たるレーザー光が絞り込まれるためと考えられる。

【0046】また、補助金属層が厚すぎると補助金属層 を構成するニッケル、コバルト若しくは亜鉛の一旦溶解 した表面が滑らかになりレーザー光の反射率が増加する ため、レーザー光の照射を開始した初期の補助金属層と 同等の温度上昇が望めず、結果として、加工速度が遅く なり穴径を悪くしているとも考えられる。従って、図5 から目的とした100μmの加工穴径を達成できなくな ったと判断できる層厚として、ニッケルの場合は2μm 厚、コバルトの場合は3μm厚、亜鉛の場合は2μm厚 が上限となるのである。更に、N数を上げて試験を繰り 遠した鏡梁として、加工役の六径を目標の六径により近 づけるためには、ニッケルの場合は0.2~0.8µm 厚、コバルトの場合は0.1~0.9μm厚、亜鉛の場 合は0.08~0.8 µm厚の範囲であることが、より 好ましいものと言える。この領域で、最も安定した加工 精度が得られるとのデータに基づいたものである。

【0047】この図3から分かるように、亜鉛の場合は 0.03μm厚をクリティカルな値として、急激に加工

後の穴径が良好なものになることが分かる。そして、亜 鉛の補助金属層が厚くなるに従って、逆に加工後の穴径 は小さくなっている。これは、レーザー光が補助金属層 を貫通して銅箔層に至るまでの距離が長いと、補助金属 層に形成された穴が深くなりレーザー光のフォーカシン グが起こり、実質的に銅箔層に当たるレーザー光が絞り 込まれるためと考えられる。

【0048】以上に述べたようにして、ニッケル層、コ バルト層及び亜鉛層の作用によりレーザー光による銅箔 層の除去が完了すると、続けてレーザー光を照射するこ とで容易に基材樹脂層は除去できる。このようにして、 銅張積層板の表面に補助金属層を形成することで、レー ザー光により補助金属層、銅箔層及び基材樹脂層を同時 に除去することが出来るのである。 図1(c)にレーザ 一穴明け加工後の様子を模式断面図として示している。 【0049】上述のレーザー加工が終了すると補助金属 層を除去することになる。この補助金属層の除去には、 銅張積層板という形態から、エッチング法及びバフ研 磨、ブラシ研磨等の物理研磨法等を用いることができ る。また、これらを任意に組み合わせ、それぞれの工程 20 に適合させて用いることも可能である。中でも理想的な のは、例えば、補助金属層としてニッケル層を形成した 場合、銅を溶解させることのない選択エッチング液を用 いてレーザー加工後の銅張積層板の表層のニッケル層を 選択剥離するのが好ましい。補助金属層を除去した状態 を図1 (d) に模式的に示している。 補助金属層を残留 させておくと、後の層間導通銅メッキ後に、銅層と銅層 との間に補助金属層が位置することになる。このような 状態で、大気中に放置しておくと、イオン化傾向の異な る銅と補助金属層とは局部電池を構成し、銅回路側の腐 30 食を促すものとして機能し、メッキ層剥離に到る可能性 も考えられるからである。しかしながら、現実には、ニ ッケル及びコバルトの場合、プリント配線板の種類によ れば、補助金属層剥離を行うことなく、銅メッキ処理を 行いプリント配線板に加工することも可能である。

【0050】ここで、特にニッケル層の場合には、選択 エッチング液を用いることができる。この溶液は、銅を 溶解させることなくニッケルのみを溶解させる選択エッ チング液であり、銅を溶解しないため銅箔層は損傷を受 けず、厚さ変化もないため、後の回路エッチング工程で 40 の管理が容易となるのである。中でも選択エッチング液 として、請求項4に記載したように、0550m1/1 ~650m1/1 迂定の原動空前、砂原動と硼酸との選 酸溶液、の硫酸とm-ニトロペンゼンスルホン酸との湿 合溶液のいずれかを用いることできる。第1の溶液は、 より望ましくは580~620m1/1濃度の硫酸溶液 を用いて、この溶液中で銅張積層板をカソード分極し電 解でニッケル層を剥離するために用いるものである。こ こで、硫酸濃度を550m1/1~650m1/1とし たのは、550m1/1を下回る濃度では剥離速度が星 50 層を形成し、その上に補助金属層を形成することで、レ

く実操業に適さない。650m1/1を越える濃度とし ても剥離速度は増加せず、むしろニッケルの溶解反応性 は遅くなるからである。そして、より望ましいとした5 80~620m1/1濃度の範囲は、剥離速度と溶液品 質の安定性に最も優れた領域である。

16

【0051】そして、補助金風層を除去した銅張積層板 の層間の導通を得るための層間導通形成処理が行われる のである。銅メッキ処理した後の銅張積層板の模式断面 を図1 (e) に示している。この時の層間導通形成工程 は、特に方法を限定して考える必要があるものではな く、層間の回路導通を確保する手段であれば、銅ペース ト、銀ペースト等の金属ペースト及び導電性樹脂で、レ ーザー加工して得られた孔部若しくは穴部を埋設する形 とする充填法を採用するもの等であっても構わない。し かし、一般的には、無電解銅メッキ工程と電解メッキ工 程とから成る銅メッキ処理が採用される。この無電解銅 メッキ工程と電解メッキ工程にも、特段の限定はなく、 広く一般的に採用されている方法を用いればよい。

【0052】以下に示す工程は、広く一般に知られた工 程条件を採用して良いため、ここでの詳細な説明は省略 し、実施例をもって説明することとする。図2(f)に 示すように銅メッキ後の銅張積層板の表面にエッチング レジスト層を形成し、図2(g)に示すように露光し現 像し、図3(h)に示すように回路エッチングし、エッ チングレジスト除去を行うことで図3(i)に示すよう なプリント配線板を得ることができるのである。

【0053】次に、本件発明の、請求項5及び請求項6 に記載したプリント配線板の製造方法は、基材樹脂に銅 箔を張り合わせた銅張積層板にレーザーを用いてIVH 若しくはBVH等の貫通孔又は穴部を形成し、層間導通 形成処理をし、回路形成を行うものであるプリント配線 板の製造方法において、銅張積層板の外層に位置する銅 箔表面に有機層を形成し、当該有機層の表面に所定厚の 補助金属層を形成し、銅張積層板のIVH若しくはBV H等の貫通孔又は穴部を形成する所定の位置の当該補助 金属層の表面にレーザー光を照射することで補助金属 層、有機層、銅箔層及び基材樹脂層を同時に除去し所望 の形状に加工し、当該補助金属層を銅張積層板表面より 引き剥がして除去し、銅張積層板の層間の導通を得るた めの層間導通形成処理をし、銅メッキ後の銅張積層板の 表面にエッチングレジスト層を形成し、露光し、現像 し、回路エッチングし、エッチングレジスト除去を行う ことを特徴とするプリント亜線板の製造方法としてい

【0054】この請求項5及び請求項6に記載のプリン ト配線板の製造方法は、図6~図8に示す一連の製造フ ローである。この製造方法の請求項1~請求項4に記載 の製造方法との違いは、補助金属層の形成前に、銅張積 **層板の表面に有機層を形成することにある。即ち、有機**

17 ーザー加工後に、その補助金属層は作業者の手作業で容 易に引き剥がせるものとなるのである。

【0055】ここでは、亜鉛層を補助金属層として用い る場合は対象としていない。これは、本件発明者等の研 究により、40℃の塩化銀ー銀飽和電極を参照電極とし て測定した析出電位が-900mV以下の-1000m Vを越える領域に含まれる亜鉛は、有機層を有する本件 発明に係るプリント配線板の製造方法に応用した場合 に、亜鉛層が容易に引き剥がし可能なものとならないか らである。これに対し、ニッケル、コバルトのように、 前記折出電位が一900mV以上の領域にあるものとす れば、補助金属層と銅箔層とが容易に引き剥がし可能な ものとなるのである。

【0056】ここでいう有機剤は、請求項9に記載した ように、窒素含有有機化合物、硫黄含有有機化合物及び カルボン酸の中から選択される1種又は2種以上からな るものを用いることが好ましい。

【0057】窒素含有有機化合物、硫黄含有有機化合物 及びカルボン酸のうち、窒素含有有機化合物には、置換 基を有する窒素含有有機化合物を含んでいる。具体的に 20 は、窒素含有有機化合物としては、置換基を有するトリ アゾール化合物である1,2,3-ベンゾトリアゾール (以下、「BTA」と称する。)、カルボキシベンゾト リアゾール(以下、「CBTA」と称する。)、N', N'-ビス (ベンゾトリアゾリルメチル) ユリア (以 下、「BTD-U」と称する。)、1H-1, 2, 4-トリアゾール (以下、「TA」と称する。) 及び3-ア ミノー1H-1, 2, 4-トリアゾール (以下、「AT A」と称する。) 等を用いることが好ましい。

【0058】硫黄含有有機化合物には、メルカプトベン 30 ゾチアゾール (以下、「MBT」と称する。)、チオシ アヌル酸 (以下、「TCA」と称する。) 及び2-ベン ズイミダゾールチオール(以下、「BIT」と称する) 等を用いることが好ましい。

【0059】カルボン酸は、特にモノカルボン酸を用い ることが好ましく、中でもオレイン酸、リノール酸及び リノレイン酸等を用いることが好ましい。

【0060】以上に述べた有機剤の使用方法について、 銅張積層板の銅箔表面への有機層の形成方法について述 べつつ、説明することとする。銅張積層板の銅箔表面へ 40 の有機層の形成は、上述した有機剤を溶媒に溶解させ、 その溶媒中に銅張積層板を浸漬させるか、銅張積層板に 対しシャワーリング、喧嚣法、河下法及び但治法等を開 いて行うことができ、特に限定した手法を採用する必要 性はない。このときの溶媒中の有機剤の濃度は、上述し た有機剤の全てにおいて、濃度0.01g/1~10g /1、液温20~60℃の範囲が好ましい。有機剤の濃 度は、特に限定されるものではなく、本来濃度が高くと も低くとも問題のないものである。

た前述の有機剤を適宜組み合わせて行うことも可能で、 請求項10に記載したように、有機層は、窒素含有有機 化合物、硫黄含有有機化合物及びカルボン酸の中から選 択された1種の有機剤若しくは2種以上を混合した有機 剤を複数回繰り返し塗布することにより形成するもので あっても、請求項11に記載したように、有機層は、窒 素含有有機化合物、硫黄含有有機化合物及びカルボン酸 の中から選択される2種以上の有機剤を交互に繰り返し 塗布することにより形成したものであっても本件発明に 係る製造方法でプリント配線板を効率よく製造すること が可能である。これらの方法により、より精度の高い有 機層の厚さ制御が可能となる。

【0062】有機層の形成原理からすると、上述の有機 剤は、次のような理由により銅張積層板の銅箔表面へ安 定的に存在するものと考える。例えば、金属である銅箔 に有機層を形成する場合、銅箔の表層に形成されている 金属酸化被膜である酸化金属層に対し、有機剤が吸着す ることになる。そして、その酸化金属層に吸着した状態 から、表層に存在する酸素等の結合子と結びつき、有機 層を形成する有機剤が安定するものと推測している。従 って、有機剤の濃度が高いほど有機剤が銅箔表面に吸着 する速度が速くなると言え、基本的に有機剤の濃度は製 造ラインの速度に応じて定められるものである。銅箔と 溶媒に溶解させた有機剤とを接触させる時間も製造ライ ンの速度から決まり、実用的には5~60秒の接触時間

【0063】これらのことを考慮した結果、有機剤の濃 度0.01g/1よりも低い濃度となると、短時間での 銅箔表面への吸着は困難であり、しかも形成される有機 層の厚さにバラツキが生じ、製品品質の安定化が不可能 となるのである。一方、10g/1を越える濃度として も、特に有機剤の銅箔表面への吸着速度が添加量に応じ て増加するものでもなく、生産コスト面から見て好まし いものとは言えないためである。上述した有機剤を使用 することにより、有機層を形成する際の量的制御を容易 にすることが可能となる。

【0064】このようにして形成した有機層の上に補助 金属層を形成するとその補助金属層が容易に引き剥がせ るものとなるのである。このときの補助金属層の引き剥 がし強さは1~300gf/cmの範囲に収まり、人間 の手作業で簡単に除去できるものとなるのである。そこ で、本件発明では補助金属層の厚さをそれぞれの金属の 延頻に高じて規定としている。製造コストを分配し、可 能な限り補助金属層を薄く、使用金属量を少なくしたい ことは請求項1~請求項4に記載の製造方法の場合と同 様であるが、人間の手作業で引き剥がして除去際の補助 金属層の破断等を回避することを考えると、本来1ミク ロン以上の厚さがあれば円滑な引き剥がし作業を達成で きると考えられ、上述した加工穴径の問題も加味して上 【0061】また、有機層の形成は、請求項9に記載し 50 限値が定まることになる。そして、下限値は、上述した 20

微鏡 (TEM) を用いて測定した。

ように円滑なレーザー穴明け加工を行うための最低限の 厚みを採用すればよい。1μm未満の厚さの補助金属層 の場合には、テープで貼り付けて剥離除去する等の手法 を用いなければならない場合もある。しかしながら、こ のようにテープを用いて剥離すると、補助金属層の確実 な除去が可能となる。また、この場合のニッケル層及び コバルト層は、箔状態で引き剥がされるため、ニッケル 箔若しくはコバルト箔としての回収再利用が可能となる のである。

【0065】図7(e)に示すように、補助金属層を引 10 き剥がすと、有機剤のほとんどは補助金属層の剥離と同時に除去される。そして、一部の有機剤が銅箔層の表層に有機被膜として残留しているが、この残留した有機剤は、後の銅メッキ工程等に影響を及ぼすレベルのものではない。但し、確実に有機剤を除去するためには、希硫酸、希塩酸等の溶液で酸洗する事で容易に除去することが可能なものである。

【0066】これらの有機剤は、本来一般に、導電性材料ではなく、絶縁性を有する材料ある。従って、請求項 5及び請求項6に係るプリント配線板の製造方法では、銅張積層板の銅箔自体を陰極として分極し、有機層を形成した銅箔上に直接的にニッケルを電解析出させるものであり、有機層を通しての通電可能な状態とする必要がある。即ち、有機剤からなる有機層の厚さは自ずと限界が生じ、適正な引き剥がし強度の確保を可能とし、しかも補助金属層の安定した電解析出が可能な厚さとする必要がある。

【0067】従って、有機剤をどのような濃度の溶媒を用いて、いかなる処理時間で有機層を形成するかが重要なのではなく、結果として形成された有機層の厚さ、言 30 い換えると、有機層を構成する有機剤の量が重要となるのである。本件発明者等の研究によれば、有機層の厚さが、好ましくは1 nm~1 μmの範囲であることが判明している。

【0068】ここに明記した厚さ範囲で、適正な補助金 属層の剥離強度の確保が可能で、しかも補助金属層の安 定した電解析出が可能となるのである。即ち、有機層の 厚さが、下限値である1nmを下回る厚さでは、有機層 の厚みにバラツキが生じ、均一な有機層が形成できな い。その結果として、補助金属層を引き剥がせない事態 40 が発生する。

【0069】上限値である1μmを越えると、通電状態が不安定になり、補助金属側の折出状況が不安定で、均一な声さの補助金属層の形成が困難となる。また、長時間掛けて補助金属層を析出させても、安全にエッチング工程で用いることのできる程度の、最低必要とされる引き剥がし強度を満足しないものとなる。そして、有機層の厚さが更に大きくなると、完全に通電不能な状態となる。このときの有機層の厚さは1m~μmレベルと、非常に強いものであるため、その測定には、透過型電子類

【0070】以上のようにして、図6(b)に示すように有機層の形成が終了すると、図6(c)~図8(j)に到る補助金属層の形成から以降のプリント配線板の製造プロセスは、請求項1~4に記載のプリント配線板の製造方法と同様であり、重複した記載となるため省略する。

20

【0071】更に、請求項7及び請求項8に記載のプリ ント配線板の製造方法は、基材樹脂に銅箔を張り合わせ た銅張積層板にレーザーを用いて I VH若しくはBVH 等の貫通孔又は穴部を形成し、層間導通形成処理をし、 回路形成を行うものであるプリント配線板の製造方法に おいて、銅張積層板の外層に位置する錦箔表面に有機層 を形成し、当該有機層の表面に所定厚の補助金属層を形 成し、銅張積層板の I VH若しくはBVH等の貫通孔又 は穴部を形成する所定の位置の当該補助金属層の表面に レーザー光を照射することで補助金属層、有機層、銅箔 層及び基材樹脂層を同時に除去し所望の形状に加工し、 銅張積層板の層間の導通を得るための層間導通形成処理 をし、当該補助金属層を銅張積層板表面より引き剝がし て除去し、補助金属層を除去した後の銅張積層板の表面 にエッチングレジスト層を形成し、露光し、現像し、回 路エッチングし、エッチングレジスト除去を行うことを 特徴とするプリント配線板の製造方法としている。この 一連の製造フローを図9~図11に示している。以下、 この図を参照しつつ説明する。

【0072】これは、請求項5及び請求項6に記載のプリント配線板の製造方法が、レーザー穴明け加工を行った直後に、補助金属層を引き剥がすのに対し、請求項7及び請求項8に記載のプリント配線板の製造方法は、図9(d)~図10(f)に示したフローから分かるように、レーザー穴明け加工を行った後に、銅張積層板の層間の導通を得るための層間導通形成処理を行い、その後補助金属層を引き剥がす点で異なっている。

【0073】このような製造方法を採用したのは、レーザー穴明け加工を行った後に、銅張積層板の層間の導通を得るための層間導通形成処理を、無電解銅メッキと電解銅メッキを用いて行うと考える。すると、無電解銅メッキと電解銅メッキとで形成された銅屑は、図10

(e) に示したように、補助金属層の上にもメッキ銅層として形成される。この状態で、補助金属層を引き剥がすと、図10(f)に示すようにレーザー加工にて形成したBVH等の国部の大型画にのみメッキ銅刷を残し、補助金属層の除去と同時に補助金属層上のメッキ銅刷も同時に除去されることになる。このようにして、外層のプリント回路形成時のエッチング対象となる銅箔厚さを薄く維持することで、ファインピッチ回路の形成が容易となるのである。

る。このときの有機層の厚さはnm~μmレベルと、非 【0074】その他、有機層の形成、補助金属層の形 常に薄いものであるため、その測定には、透過型電子類 50 成、及び以降のエッチングプロセスに関しては、詰求項

5及び請求項6に記載のプリント配線板の製造方法と何 ら変わるところがないため、重複した説明は省略する。 以下、実施形態について説明する。

[0075]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係るアリント配線板の製造方法の実施の形態について説明する。以下の全ての実施形態で採用するレーザー穴明け加工の条件は、炭酸ガスレーザーを用い、照射条件は、周波数2000 Hz、マスク径5.0mm、パルス幅60μsec.、パルスエネルギー16.0mJ、オフセット0.8、レ 10 ーザー光径140μmとし、種々の厚さの銅箔を用いた銅張積層板に110μmの加工径の穴を形成することを予定して行ったものである。なお、各実施形態において、可能な限り、共通の符号を用いて説明することとする。

【0076】第1実施形態: 本実施形態においては、 請求項1に記載のプリント配線板1の製造方法に関し て、図1~図3を用いて説明する。本実施形態では、4 層銅張積層板2のレーザー穴明け加工を行い、プリント 配線板1を製造した。この4層銅張積層板2の内層コア 20 材3としては、内層回路4形成後の両面基板を用い、そ の内層コア材3の両面に樹脂付銅箔Aを配して、熱間プレス加工することで、内層コア材と外層銅箔5との間に は、ガラスクロスの存在しない樹脂層Rのみの状態とした。

【0077】最初に、4層銅張積層板2の外層銅箔5の表面に、補助金属層6として、ニッケル層を形成した。この補助金属層6形成には、電解法を用い、ニッケルメッキ液として、その組成を硫酸ニッケルを用いニッケル濃度が20g/1、液温35℃、pH3、電流密度8A 30/dm²の条件で、約1μm厚のニッケル層を形成した。

【0078】補助金属層6の形成が終了すると、水洗し、補助金属層6の表面を乾燥させ、レーザー穴明け加工が行われることになる。レーザー穴明け加工の条件は、実施形態の説明の冒頭に述べた通りである。形成したBVHの加工穴径は、開口率100%、103~108μm径の分布を持ち、十分に実操業上使用可能なレベルのものとして仕上がった。

【0079】レーザー穴明け加工が終了すると、補助金 40 属層6を構成するニッケル層を剥離する工程に入る。ここでは、室温下で600m1/1濃度の硫酸溶液を用いて、当該溶液に銅型積炉板を設造することで、錦海州に 信倍を与えることをく補助金属層6を構成するニッケルのみを剥離した。

【0080】補助金属層6の剥離後、層間導通形成処理を行うことになる。層間導通形成処理は、無電解銅メッキで1~2μmの銅層を形成し、電解銅メッキで10μmの銅メッキ層7に成長させた。このときの無電解銅メッキ液としては、一般的に使用される硫酸銅・5水和物 50

22

0.06mol/1、EDTA・4Na0. 12mol/1、HCHO 0.5mol/1、2,2'-ジピリジル 10mg/1、PEG1000 250mg/1、pH=12.5、液温70℃の溶液を用いて短時間の間に行った。そして、無電解銅メッキが終了すると、硫酸銅溶液であって、濃度150g/1硫酸、65g/1銅、液温45℃、電流密度15A/dm²の平滑メッキ条件で電解し、10μm厚の銅メッキ層7を得た。

【0081】その後、水洗、乾燥し、紫外線硬化型のドライフィルムを銅メッキ層7の形成された外層銅箔5の表面にロールラミネートし、エッチングレジスト層8を形成した。そして、パターンフィルムを当該エッチングレジスト層8の上に重ね露光し、現像することで、外層回路9として残す部位にのみエッチングレジスト層8を残留させた。そして、塩化銅溶液でエッチングし外層回路9を形成した。最終的な、エッチングレジスト層8の除去には、水酸化ナトリウム溶液を用いて、硬化したエッチングレジスト層8の膨潤除去を行った。以上のようにして、プリント配線板の製造が可能であった。

【0082】第2実施形態: 本実施形態においては、 請求項2に記載のプリント配線板1の製造方法に関し て、図1~図3を用いて説明する。本実施形態では、4 層銅張積層板2のレーザー穴明け加工を行い、プリント 配線板1を製造した。この4層銅張積層板2の内層コア 材3としては、内層回路4形成後の両面基板を用い、そ の内層コア材3の両面に樹脂付銅箔Aを配して、熱間プ レス加工することで、内層コア材と外層銅箔5との間に は、ガラスクロスの存在しない状態のものとした点は第 1実施形態と同様である。以下、実施形態について説明 する。

【0083】最初に、4層銅張積層板2の外層銅箔5の表面に、補助金属層6として、コバルト層を形成した。この補助金属層6形成には、電解法を用い、コバルトメッキ液として、その組成を硫酸コバルトを用いコバルト 濃度が20g/1、クエン酸三ナトリウム200g/1、液温35℃、pH3、電流密度7A/dm²の条件で、約1μm厚のコバルト層を形成した。

【0084】補助金属層6の形成が終了すると、水洗し、補助金属層6の表面を乾燥させ、レーザー穴明け加工が行われることになる。レーザー穴明け加工の条件は、実施形態の説明の冒頭に述べた通りである。形成したBVHの加工穴堡は、関門第100%、105~110μm径の分布を持ち、十分に実操業上使用可能なレベルのものとして仕上がった。

【0085】レーザー穴明け加工が終了すると、補助金 属層6を構成するコバルト層を剥離する工程に入る。こ こでは、#1000のロール状パフを用いて、物理研磨 することで均一に除去した。

0 【0086】補助金烒層6を構成するコバルトを除去し

た後の工程は、第1実施形態と同様であるため、ここで の説明は省略する。以上のようにして、プリント配線板 の製造が可能であった。

23

【0087】第3実施形態: 本実施形態においては、 請求項3に記載のプリント配線板1の製造方法に関し て、図1を用いて説明する。本実施形態では、4層銅張 積層板2のレーザー穴明け加工を行い、 プリント配線板 1を製造した。この4層銅張積層板2の内層コア材3と しては、内層回路4形成後の両面基板を用い、その内層 コア材3の両面に樹脂付銅箔Aを配して、熱間プレス加 10 工することで、内層コア材と外層銅箔5との間には、ガ ラスクロスの存在しない状態のものとした点は第1実施 形態と同様である。以下、実施形態について説明する。 【0088】最初に、4層銅張積層板2の外層銅箔5の 表面に、補助金属層6として、亜鉛層を形成した。この 補助金属層6形成には、電解法を用い、亜鉛メッキ液と して濃度が亜鉛25g/1、ピロ燐酸カリウム300g /1、液温40℃、pH10、電流密度5A/dm²の 条件として、約1 µm厚の亜鉛層を形成した。

【0089】補助金属層6の形成が終了すると、水洗し、補助金属層6の表面を乾燥させ、レーザー穴明け加工が行われることになる。レーザー穴明け加工の条件は、実施形態の説明の冒頭に述べた通りである。形成したBVHの加工穴径は、開口率100%、103~110μm径の分布を持ち、十分に実操業上使用可能なレベルのものとして仕上がった。

【0090】レーザー穴明け加工が終了すると、補助金 属層6を構成する亜鉛層を剥離する工程に入る。ここで は、3%の塩酸溶液を用いて、この溶液中に4層銅張積 層板2を浸漬することで、エッチング除去した。

【0091】補助金属層6を構成する亜鉛除去した後の 工程は、第1実施形態と同様であるため、ここでの説明 は省略する。以上のようにして、プリント配線板の製造 が可能であった。

【0092】第4実施形態: 本実施形態においては、 請求項5に記載のプリント配線板1の製造方法に関し て、図6〜図8を用いて説明する。本実施形態では、4 層銅張積層板2のレーザー穴明け加工を行い、プリント 配線板1を製造した。この4層銅張積層板2の内層コア 材3としては、内層回路4形成後の両面基板を用い、そ 40 の内層コア材3の両面に樹脂付銅箔Aを配して、熱間プレス加工することで、内層コア材と外層銅箔5との間に は、ガラスクコスの容をしない状態のものとした。

《0093》最初に、4層銅張積層板2の酸洗処理槽を行った。この酸洗処理は、必要に応じて行われるもので、ここでは有機層10の密着性を向上させるため、酸洗処理として濃度150g/1、液温30℃の希硫酸溶液に浸漬し、浸漬時間20秒として、4層銅張積層板2の外層銅箔5に付いた油脂成分を除去し、表面酸化被膜の除去を行った。

【0094】酸洗処理が終了すると4層銅張積層板2の外層銅箔5の表面に有機層10を形成した。有機層10の形成は、4層銅張積層板2を濃度5g/1のCBTAを含む、液温40℃、pH5の水溶液に30秒間浸漬することで行った。

【0095】有機層10を形成し、水洗した後に、有機層10の表面に、補助金属層6として、ニッケル層を形成した。この補助金属層6形成には、電解法を用い、ニッケルメッキ液として、その組成を硫酸ニッケルを用いニッケル濃度が20g/1、液温35℃、pH3、電流密度8A/dm²の条件で、約1μm厚のニッケル層を形成した。

【0096】補助金属層6の形成が終了すると、木洗し、補助金属層6の表面を乾燥させ、レーザー穴明け加工が行われることになる。レーザー穴明け加工の条件は、実施形態の説明の冒頭に述べた通りである。形成したBVHの加工穴径は、開口率100%、104~111μm径の分布を持ち、十分に実操業上使用可能なレベルのものとして仕上がった。

20 【0097】レーザー穴明け加工が終了すると、補助金 属層6を構成するニッケル層を剥離する工程に入る。こ こでは、作業者が銅張積層板の隅部から、補助金属層6 をテープを用いて手作業で引きはがした。このときの補 助金属層は、極めて容易に引き剥がしが可能であり、銅 張積層板表面にニッケル成分が残留することもなかっ た、

【0098】補助金属層6の剥離後に行う、層間導通形

成処理を行い銅メッキ層7を形成し、その後、水洗、乾燥し行う紫外線硬化型のドライフィルムラミネート、露 光、現像、回路エッチング等に関しては、第1実施形態と同様であるため、ここでの記載は省略する。以上のようにして、プリント配線板の製造が可能であった。 【0099】第5実施形態: 本実施形態においては、請求項7に記載のプリント配線板1の製造方法に関して、図9~図11を用いて説明する。本実施形態では、4層銅張積層板2のレーザー穴明け加工を行い、プリント配線板1を製造した。この4層銅張積層板2の内層コア材3としては、内層回路4形成後の両面基板を用い、

【0100】最初に、4層銅張積層板2の酸洗処理槽を行った。この酸洗処理は、必要に応じて行かれるもので、ここでは有機M10の密着性を向上させるため、酸洗処理として濃度150g/1、液温30℃の希硫酸溶液に没漬し、没漬時間20秒として、4層銅張積層板2の外層銅箔5に付いた油脂成分を除去し、表面酸化被膜の除去を行った。

その内層コア材3の両面に樹脂付銅箔を配して、熱間プ

レス加工することで、内層コア材と外層網落5との間に

は、ガラスクロスの存在しない状態のものとした。

【0101】酸洗処理が終了すると4層銅張積層板2の 50 外層銅箔5の表面に有機層10を形成した。有機層10 の形成は、4層銅張積層板2を濃度5g/1のCBTAを含む、液温40℃、pH5の水溶液に30秒間浸漬することで行った。

【0102】有機層10を形成し、水洗した後に、有機層10の表面に、補助金属層6として、ニッケル層を形成した。この補助金属層6形成には、電解法を用い、ニッケルメッキ液として、その組成を硫酸ニッケルを用いニッケル濃度が20g/1、液温35℃、pH3、電流密度8A/dm²の条件で、約1μm厚のニッケル層を形成した。

【0103】補助金属層6の形成が終了すると、水洗し、補助金属層6の表面を乾燥させ、レーザー穴明け加工が行われることになる。レーザー穴明け加工の条件は、実施形態の説明の冒頭に述べた通りである。形成したBVHの加工穴径は、開口率100%、105~111μm径の分布を持ち、十分に実操業上使用可能なレベルのものとして仕上がった。

【0104】レーザー穴明け加工が終了すると、この段階で、層間導通形成処理を行った。層間導通形成処理は、無電解銅メッキで1~2μmの銅層を形成し、電解20銅メッキで10μmの銅メッキ層7に成長させた。このときの無電解銅メッキ液としては、一般的に使用される硫酸銅・5水和物0.06mo1/1、EDTA・4Na0.12mo1/1、HCHO0.5mo1/1、2,2'ージピリジル10mg/1、PEG1000250mg/1、pH=12.5、液温70℃の溶液を用いて短時間の間に行った。そして、無電解銅メッキが終了すると、硫酸銅溶液であって、濃度150g/1硫酸、65g/1銅、液温45℃、電流密度15A/dm²の平滑メッキ条件で電解し、10μm厚の銅メ30ッキ層7を得た。

【0105】そして、層間導通形成処理が終了すると、2 ここで補助金属層6を構成するニッケル層を剥離した。3 ここでは、作業者が銅張積層板の隅部から、補助金属層 4 6を手作業で引きはがし、補助金属層6とその表面に形成した銅メッキ層7を同時に引きはがし、BVHの内壁面にのみ銅メッキ層7を残すものとした。このときの補り金属層の引きはがし強さは、銅メッキ層7の曲げ応力分の負荷が加わるため、80.6g/cmで、容易に引き剥がしが可能であり、銅張積層板表面にニッケル成分 40 10が残留することもなかった。


【0106】そして、補助金属層6の剥離後に、水洗、 乾燥し行う紫外線硬化型のドライフィルムラミネート、 露光、現像、回路エッチング等に関しては、第1実施形 態と同様であるため、ここでの記載は省略する。以上の ようにして、プリント配線板の製造が可能であった。 【0107】


26

【発明の効果】本発明に係るプリント配線板の製造方法を用いることで、従来から困難と言われてきた炭酸ガスレーザーを用いて、銅箔と基材樹脂とを同時に除去し、10 レーザー穴明け加工を行うことが可能となった。本件発明に係るプリント配線板の製造方法を用いると、従来のコンフォーマル法のように予めレーザー加工部位の銅箔を除去する必要が無く、従来のエッチング工程をそのまま応用することが可能で、設備投資費用を大幅に低減し、プリント配線板のトータル製造コストの低減が可能となり、安価な製品の市場供給が可能となるのである。【図面の簡単な説明】

- 【図1】プリント配線板の製造フローを表す機略図。
- 【図2】 プリント配線板の製造フローを表す機略図。
- 【図3】プリント配線板の製造フローを表す機略図。
- 【図4】レーザー照射による銅箔の上昇温度シュミレーション。
- 【図5】加工穴径と補助金属層厚との関係を表す図。
- 【図6】プリント配線板の製造フローを表す機略図。
- 【図7】 プリント配線板の製造フローを表す機略図。
- 【図8】 プリント配線板の製造フローを表す機略図。
- 【図9】プリント配線板の製造フローを表す機略図。
- 【図10】 プリント配線板の製造フローを表す概略図。
- 【図11】プリント配線板の製造フローを表す概略図。) 【符号の説明】
 - 1 プリント配線板
 - 2 4層銅張積層板
 - 3 内層コア材
 - 4 内層回路
 - 5 外層網箔
 - 6 補助金属層
 - 7 メッキ銅層
 - 8 エッチングレジスト層
 - 9 外層回路
- 10 有機層


【図1】








(g) 露光·現像







【図3】




【図4】









【図6】








(b) 有機層形成




(c)補助金属層形成










【図7】







(g) エッチングレジスト 層の形成






【図8】




(h) 露光·現像






(i)回路エッチング







(j) エッチングレジスト 層列離





【図9】






【図10】










【図11】



フロントページの総合

(72) 発明者 平沢 裕

埼玉県上尾市鎌倉橋656-2 三井金属鉱 業株式会社銅箔事業本部銅箔事業部内 (72)発明者 高橋 直臣

埼玉県上尾市鎌倉橋656-2 三井金属鉱 業株式会社銅箔事業本部銅箔事業部内 Fターム(参考) 5E346 CCO8 CC31 CC32 CC37 DD48 FF04 GG15 GG22 GG23 HH32